


Hailuodon liikenneturvallisuuskysely

Yhteenveto

Linkki karttavastauksiin:


<http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/vaaranpaikat/hailuoto>



Eniten palautetta saaneet kohteet

- Pyörätien jatkaminen Ailastoon ja edelleen lautalle asti
- Pyörätien jatkaminen Marjaniemeen asti
- Luovontie välillä Trupukantie-Vänteläntie
- Luovontie-Pölläntie; näkemäongelmat
- Luovontie-Sintantie
- Luovontie-Vanhanpappilantie

Seuraavilla kalvoilla on tuotu tiiviisti esille karttavastausten pääkommentteja. Aineisto on tehty palvelemaan esim. maastokäyntejä.




Liikennemerkki ja maalaukset eivät vastaa asfalttialueen käyttöä

Marjaniementie
Rantakatu

816



Etelähaminantie



Liian korkea
nopeusrajoitus

Hirvivaara

Vaarallinen kohta
tienvyörymän ja ison
montun takia

Puut kasvavat tiellä,
linkoaminen kohta
mahdotonta

Hirvien ylityspaikka

Pusikkoa sisäkaarteissa,
nopeusrajoituksen
alentamistarve


Pyörätien jatkamistarve Marjaniemeen
Pyörätien päättyessä näkemät
Marjaniemeen päin huonot

Korkeita
ajonopeuksia


Liittymäalueella heikot
näkemät

Näkemä
pyörätielle ja
Marjaniementielle
Marjaniemen
suuntaan huono

Vaikea liittymä,
heikot näkemät







Heikot näkemät liittymässä, tiheä puusto

Heikko valaistus

Valaistuksen puute, heikko näkemä
Tien kunto

Vaarallinen tienylitys, ei suojatietä



Puusto kasvaa tielle

Kenttäläntie

Vahvanpappilantie

Heikot näkemät
Marjaniemen suuntaan,
viitoitus ja puusto

Luovontie

Vaarallinen piha-alue,
varsinaista
pysäköintialuetta ei käytetä

Ajorata skeittirampin
vieressä, kulku
liikuntahallille toista reittiä

Luovontie


Epäkäytännöllinen
hidaste

B16


Luovontie

Salmentie

Vaarallinen tienylitys
koululle, suojatien tarve









Heikot näkemät mutkassa,
pysäköintikielto mutkan
kohdalle

Heikot näkemät mutkassa



Jyrkkä mutka, kapea tie, heikot näkemät, suuret ajonopeudet

Heikot näkemät mutkan ja kasvillisuuden vuoksi, kapea tie



Kaarteessa heikko näkemä

Turistit pysähtyvät kuvaamaan
tuulimyllyä, vaaratilanteita



Kasvillisuus lähellä tietä

Vaaralliset mutkat puutarhan kohdalla, heikko näkemä

Postilaatikot, hirvivaroitukset ja puiden oksat liian lähellä tietä

Pimeä mutka

Pysäkkikatos haittaa näkyvyyttä

Heikko näkemä mutkassa

Sortunut tienpenkka



Pimeä kohta mutkien välissä

Heikko näkemä (mutka, mäki)

Töyrän bussipysäkki länteen, autoilijalle heikot näkemät

Siltarummun päätä ei ole merkitty, traktorilla joutuu väistämään pientareelle, vaarana suistuminen ojaan

Kapea tie, ajonopeudet

